



<b>EMPLAZAMIENTO</b>	La Fuempudia	<b>SITUACIÓN CATASTRAL</b>	FINCA RÚSTICA
<b>POBLACION</b>	PEDROLA (COD. INE: 502040)	<b>TÉRMINO MUNICIPAL</b>	PEDROLA
<b>COMARCA</b>	RIBERA ALTA DEL EBRO	<b>CALIFICACIÓN URBANÍSTICA</b>	SNU Genérico
<b>DENOMINACIÓN</b>	Ermita de La Fuempudia		
<b>GRADO DE PROTECCIÓN</b>	PROTECCIÓN ESTRUCTURAL	<b>ÁMBITO</b>	La totalidad del edificio
<b>PROPIEDAD</b>	Privada		
<b>USO ACTUAL</b>	Religioso (Sin culto)		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Edificación rectangular aislada de pequeñas dimensiones y de una sola planta. Está ejecutada totalmente con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie y presenta un alero del mismo material colocado en voladizo sobre los paramentos. Dispone de un hueco de acceso sobreelevado sobre a cota del terreno en su fachada Sur. Presenta un dintel de arco rebajado ejecutado con el mismo ladrillo colocado a sardinel. La cubierta es a dos aguas rematada con teja árabe</p> <p>Su interior es muy sencillo y no presenta ningún elemento arquitectónico o decorativo que merezca interés. Las paredes están enfoscadas y pintadas rematadas con una falsa bóveda de cañizo y mortero de yeso. Hay un pequeño retablo de madera policromada con escaso interés y desprovisto de imágenes.</p>		
<b>ESTADO DE CONSERVACIÓN Y RIESGOS</b>	Si bien, su estado de conservación no amenaza peligro de ruina, su cubierta está en buenas condiciones y no se aprecian grietas en sus paramentos, se observa que lleva mucho tiempo semiabandonada y sin ningún mantenimiento. Los riesgos a los que está expuesta la edificación, son los inherentes a su abandono y ausencia de labores mínimas de mantenimiento.		
<b>CONDICIONES DE INTERVENCIÓN</b>	Las posibles futuras intervenciones se basarían en la rehabilitación total de la edificación con la conservación de paredes, cubiertas y aleros.		